

Liste des véhicules du SDIS concernés par la dotation de badges « télépage » APRR

Affectation	Immatriculation	Type d'engin
PAYS-POLINOIS	BE562HP	BEA
SAINT-CLAUDE	AC911WG	CCF
CHAMPAGNOLE	CQ512CS	CCF
ARBOIS	9051SC39	CCF
GENDREY	4752RZ39	CCF
GRAND-DOLE	3756TF39	CCF
LONS-LE-SAUNIER	747SA39	CCF
SALINS-LES-BAINS	BN960KA	CCGC
SAINT-CLAUDE	5440SC39	CCGC
SAINT-LAURENT-EN-GRA	9642TG39	CCGC
LONS-LE-SAUNIER	AM201HY	CCGC
CHAUSSIN	3019SL39	CCGC
CHAMPAGNOLE	360RW39	CD
SAINT-AUBIN	8836SB39	CD
ORGELET	AT177YY	CD
LONS-LE-SAUNIER	FC677RJ	EPA
GRAND-DOLE	BZ742ZS	EPSA
SAINT-AMOUR	DJ507CC	EPSA
GRAND-DOLE	AA343ZP	FPT
LONS-LE-SAUNIER	BG175KL	FPT
ORCHAMPS	745SA39	FPT
VOITEUR-DOMBLANS	2378RY39	FPT
MONT-SOUS-VAUDREY	8331RS39	FPTHR
GRAND-DOLE	EP512QL	FPTL
LONS-LE-SAUNIER	3597SN39	FPTL
CHAUSSIN	7365SG39	FPTSR
SAINT-AMOUR	7607SW39	FPTSR
SELLIERES	4908SL39	FPTSR
PAYS-POLINOIS	7304SR39	FPTSR
SAINT-CLAUDE	EY074JC	FSPHR
LE-FINAGE	104SL39	VAM
ARLAY	AW635DX	VAM
MORBIER	4906RQ39	VAM
GRAND-DOLE	3269RJ39	VAP
SAINT-CLAUDE	CL477RM	VCH
SELLIERES	CG668SJ	VCYNO
GRAND-DOLE	DB275KX	VIRT
LONS-LE-SAUNIER	CP335SW	VIRT
ARBOIS	DZ866YQ	VLC
ARINTHOD	EK320XD	VLC
BEAUFORT	AB656PR	VLC
BLETTERANS	CH797TN	VLC
BOIS-D'AMONT	2925SM39	VLC
CHAMPAGNOLE (SSSM)	CP170BA	VLC
CHAMPAGNOLE	BA420EY	VLC
CHAMPAGNOLE	CH750TN	VLC
CHAMPAGNOLE	248SH39	VLC
CLAIRVAUX-LES-LACS	BA487EY	VLC
DDISIS (MEDECIN CHEF)	EE200SV	VLC

Affectation	Immatriculation	Type d'engin
DDISIS (DDA)	EE222SV	VLC
DDISIS (LTN BARIOD)	CH741TN	VLC
DDISIS (CNE HALGRAIN)	ER291WN	VLC
DDISIS (CDT MOUREAU)	ER329WN	VLC
DDISIS (INFIRMIER SDIS)	2864TE39	VLC
DDISIS (glissement en cours)	7468TF39	VLC
DDISIS (M.HUGUENET)	AB934NQ	VLC
DDISIS (CODIS)	AC140DR	VLC
DDISIS (DIRECTEUR)	EP303SE	VLC
DDISIS (CDT FREDY)	FC052QF	VLC
DDISIS (DRH)	FC183QF	VLC
DDISIS (CNE TISSERANT)	FC117QF	VLC
DDISIS (CHEF CTA/CODIS)	9641TF39	VLC
ETIVAL	8344SJ39	VLC
LE-FINAGE	752SY39	VLC
LE-LIZON	4029SV39	VLC
LES-ROUSSES	9638TF39	VLC
MOIRANS-EN-MONTAGNE	CA752JN	VLC
MOREZ	7469TF39	VLC
ORGELET	CA576LW	VLC
SAINT-CLAUDE	EK304XD	VLC
SAINT-CLAUDE	9637TF39	VLC
SAINT-CLAUDE	9639TF39	VLC
SALINS-LES-BAINS	3365SY39	VLC
GRAND-DOLE	BQ438JK	VLC
GRAND-DOLE	5110SQ39	VLC
GRAND-DOLE	BY351WL	VLC
GRAND-DOLE	AB936PJ	VLC
LONS-LE-SAUNIER	DZ869YQ	VLC
LONS-LE-SAUNIER	9640TF39	VLC
LONS-LE-SAUNIER	AC074DR	VLC
CHAUSSIN	CH768TN	VLC
SAINT-AMOUR	CA568LW	VLC
VOITEUR-DOMBLANS	4030SV39	VLC
SELLIERES	CJ126GQ	VLC
PAYS-POLINOIS	CP167BA	VLC
SAINT-CLAUDE	984ST39	VLHR
SALINS-LES-BAINS	CJ032AZ	VLHR
MOREZ	EP441WJ	VLHR
MONT-SUR-MONNET	6356SB39	VLHR
FONCINE-LE-HAUT	3604RY39	VLHR
PLATEAU-DE-NOZEROY	6355SB39	VLHR
CHAMPAGNOLE	6215SL39	VLHR
ARBOIS	2814SM39	VLHR
LES-ROUSSES	AZ315LP	VLHR
LES-COMBES	FJ776NV	VLHR
SAINT-LAURENT-EN-GRA	FJ014MY	VLHR
GRAND-DOLE	FB525VK	VLHR
LONS-LE-SAUNIER	FJ789NV	VLHR

Affectation	Immatriculation	Type d'engin
SAINTE-AMOUR	6121SL39	VLHR
ORCHAMPS	EX073KQ	VLHR
PAYS-POLINOIS	4750SC39	VLHR
MONT-SOUS-VAUDREY	FJ612NV	VLHR
CHAMPAGNOLE	AA995PV	VLPC
SAINTE-CLAUDE	AC463RT	VLPC
GRAND-DOLE	BX002BS	VLPC
LONS-LE-SAUNIER	AA007PW	VLPC
PUBLY	DJ758BR	VLTU
COUSANCE	CY955GS	VLTU
LA-MARRE	CY970GS	VLTU
LORETTE	CY895GS	VLTU
CHAUMERGY	DJ783BR	VLTU
THOIRETTE	DJ254LZ	VLTU
GENDREY	DK064WH	VLTU
THERVAY	EV122XF	VLTU
GRAND-DOLE	2553TG39	VLTU
GRAND-DOLE	2553TG39	VLTU
LONS-LE-SAUNIER	7444TD39	VLTU
LONS-LE-SAUNIER	7444TD39	VLTU
MORBIER	ED400MC	VLTHUR
SAINTE-JULIEN	ED424MC	VLTHUR
VIRY	ED425MC	VLTHUR
ANDELOT-EN-MONTAGNE	DK351WB	VLTHUR
BEAUFORT	5545RQ39	VPCE
SELLIERES	196SR39	VPCE
PAYS-POLINOIS	CQ566CS	VPCE
LES-COMBES	CB792SR	VPE
GRAND-DOLE	CZ660GT	VPLHR
LONS-LE-SAUNIER	AM665EX	VPLHR
MOIRANS-EN-MONTAGNE	7949QC39	VPRO
GRAND-DOLE	CW247ET	VPRO
ANDELOT-EN-MONTAGNE	BL477LL	VSAV
ARBOIS	AT647KD	VSAV
ARBOIS	FC653NJ	VSAV
ARINTHOD	EW187AH	VSAV
BEAUFORT	DY244FS	VSAV
BLETTERANS	DA267ZF	VSAV
BOIS-DAMONT	BL387LL	VSAV
CHAMPAGNOLE	EH702JC	VSAV
CHAMPAGNOLE	4746SZ39	VSAV
CHAMPAGNOLE	AF828TM	VSAV
CLAIRVAUX-LES-LACS	CS191CQ	VSAV
CLAIRVAUX-LES-LACS	823TH39	VSAV
FONCINE-LE-HAUT	EA606JC	VSAV
LA-VALLIERE	829TH39	VSAV
LE-FINAGE	CN740RE	VSAV
LE-LIZON	BY347MC	VSAV
LES-COMBES	827TH39	VSAV
LES-ROUSSES	DA219ZF	VSAV

Affectation	Immatriculation	Type d'engin
LORETTE	FC675NJ	VSAV
MOIRANS-EN-MONTAGNE	BY366MC	VSAV
MONT-SUR-MONNET	DY290FS	VSAV
MOREZ	DA249ZF	VSAV
MOREZ	AT478KD	VSAV
ORGELET	BL440LL	VSAV
PLATEAU-DE-NOZEROY	AT817KD	VSAV
SAINTE-CLAUDE	EH820JC	VSAV
SAINTE-CLAUDE	9359SM39	VSAV
SAINTE-CLAUDE	4743SZ39	VSAV
SAINTE-JULIEN	DA230ZF	VSAV
SAINTE-LAURENT-EN-GRA	DN063XS	VSAV
SALINS-LES-BAINS	DY153FS	VSAV
SALINS-LES-BAINS	DY202FS	VSAV
THERVAY	CN772RE	VSAV
THOIRETTE	CN659RE	VSAV
VIRY	BY376MC	VSAV
GRAND-DOLE	EH970JC	VSAV
GRAND-DOLE	DN848YL	VSAV
GRAND-DOLE	1202SR39	VSAV
GRAND-DOLE	FC732NJ	VSAV
LONS-LE-SAUNIER	BL459LL	VSAV
LONS-LE-SAUNIER	DN943XR	VSAV
LONS-LE-SAUNIER	EH081JD	VSAV
CHAUSSIN	EW901AG	VSAV
SAINTE-AMOUR	AF720TM	VSAV
SAINTE-AMOUR	EW344AH	VSAV
ORCHAMPS	EW012AH	VSAV
VOITEUR-DOMBLANS	AF877TM	VSAV
SELLIERES	DN017XS	VSAV
PAYS-POLINOIS	FC698NJ	VSAV
MONT-SOUS-VAUDREY	825TH39	VSAV
LES-ROUSSES	CR861VP	VSMPHR
LONS-LE-SAUNIER	DP380LW	VSMPHR
GRAND-DOLE	EM114FN	VSR
LONS-LE-SAUNIER	EZ773AT	VSR
MOREZ	AT275KQ	VTP
SAINTE-CLAUDE	6861SV39	VTP
CHAMPAGNOLE	FF275VK	VTP
GRAND-DOLE	6058TD39	VTP
LONS-LE-SAUNIER	CV338TZ	VTP
CHAUSSIN	7881RN39	VTPMHR
SAINTE-AMOUR	1165SK39	VTPMHR
ORCHAMPS	9289TE39	VTPMHR
VOITEUR-DOMBLANS	4417SN39	VTPMHR
SELLIERES	4418SN39	VTPMHR
PAYS-POLINOIS	7891SG39	VTPMHR
MONT-SOUS-VAUDREY	1162SK39	VTPMHR
GRAND-DOLE	ES110DF	VTU
LONS-LE-SAUNIER	ES066DF	VTU