

Tableau des réformes des matériels et engins d'incendie et de secours  
Bureau CASDIS 29 mai 2017

Désignation	Engin	Marque Modèle	Carb	Date de mise en circulation	Année acquisition	Année amorti <sup>nt</sup>	Immat.	Dernière affectation	KM	Etat	Proposition	Date d'effet	Mise à prix initiale	Prix de réserve	Observations
VPI	véhicule de première intervention	PEUGEOT Boxer	D	31/03/1998	28/07/2003	2020	4203 SM 39	LA MARRE	141 700	moyen	vente	01/06/2017	400,00 €	-	moteur HS (claquement sur bas moteur), vente sans la motopompe- estimation à 45000,00€ de remplacement moteur
VSAV	Véhicule de secours aux victimes	RENAULT Master	D	16/11/2005	17/11/2005	2017	1691 SW 39	ST LAURENT	116 400	moyen	vente	01/06/2017	800,00 €	-	corrosion sous véhicule importante, (haut JURA)
VSAV	Véhicule de secours aux victimes	RENAULT Master	D	16/11/2005	17/11/2005	2017	1692 SW 39	FONCINE LE HAUT	121 800	moyen	vente	01/06/2017	800,00 €	-	corrosion + travaux de carrosserie
VSAV	Véhicule de secours aux victimes	RENAULT Master	D	15/11/2004	16/11/2004	2016	1143 SR 39	BEAUFORT	88 800	moyen	vente	01/06/2017	1 000,00 €	-	Travaux de carrosserie
VSR	Véhicule de secours routier	IVECO 100E18	D	15/03/199	15/03/1999	2016	9577 RY 39	DOLE	79 000	moyen	vente	01/07/2017	2 000,00 €	4 800,00 €	Problème sur boîte à vitesses, vitesses qui craquent, cuve incendie HS

Envoyé en préfecture le 09/06/2017  
Reçu en préfecture le 09/06/2017  
Affiché le - 9 JUIN 2017  
ID : 039-283900017-20170529-B2017\_17-DE